Polovodičové součástky

Polovodičové součástky lze rozdělit (kromě jiných druhů třídění) podle počtů přechodů PN:

1. 0 přechodů PN - termistor, fotorezistor, …
2. 1 přechod PN - dioda, fotodioda, LED, …
3. 2 přechody PN - tranzistor, …
4. …

© Encyklopedie Fyziky (http://fyzika.jreichl.com); Jaroslav Reichl, Martin Všetička
Licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ zakazuje úpravy a komerční distribuci.