

Konstrukce a změna rozsahu ampérmetru a voltmetru

Základem většiny ručkových přístrojů je citlivý magnetoelektrický galvanometr, v němž se využívá [silového působení magnetického pole na vodič s proudem](#). Plná [výchylka](#) ručky galvanometru nastává již při poměrně malém proudu I_{Gmax} . Na galvanometru je přitom malé napětí U_{Gmax} . Tyto hodnoty představují základní rozsah galvanometru. Odpor galvanometru je $R_G = \frac{U_{\text{Gmax}}}{I_{\text{Gmax}}}$.

Těchto poznatků se využívá při [konstrukci ampérmetru](#) a [konstrukci voltmetru](#).

© Encyklopedie Fyziky (<http://fyzika.jreichl.com>); Jaroslav Reichl, Martin Všeticka

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.