

Polovodičové součástky

Polovodičové součástky lze rozdělit (kromě jiných druhů třídění) podle počtů [přechodů PN](#):

1. 0 přechodů PN - [termistor](#), [fotorezistor](#), ...
2. 1 přechod PN - [dioda](#), [fotodioda](#), [LED](#), ...
3. 2 přechody PN - [tranzistor](#), ...
4. ...

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); **Jaroslav Reichl, Martin Všeticka**

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.